





































Item name	Kostnadsuppskattning	Feature list priority
<input type="checkbox"/> Golvärme  2012-11-18 - 12:18 - Roland wrote: Golvärme via bergvärmepump	25 KSEK	 Very high priority
<input type="checkbox"/> Bättre värmesystem  2012-11-18 - 12:22 - Roland wrote: Bergvärmepump med elpatron	100 KSEK	 Very high priority
<input type="checkbox"/> Borrhål	75 KSEK	
<input type="checkbox"/> Mer yta i stugan		 High priority
<input type="checkbox"/> Två våningar är bra		 High priority
<input type="checkbox"/> Energisnålt byggt så att driftskostnaderna kan hållas nere		 Very high priority
<input type="checkbox"/> Byggelement  2012-12-09 - 11:02 - Roland wrote: http://hem.passagen.se/norrskedika/ Bygge efter brand i Norrskedika	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg gavel västra sidan	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg gavel västra sidan: Fönster?		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg gavel östra sidan	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg gavel östra sidan: Dörr till teknikrum		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg baksida modul 1  2012-12-09 - 13:56 - Roland wrote: Östra sidan	0 KSEK	

Item name	Kostnadsuppskattning	Feature list priority
<input type="checkbox"/> Yttervägg baksida modul 1: 3 mindre fönster i takhöjd för ljusinsläpp  2012-12-09 - 13:57 - Roland wrote: Fasta fönster 4x12		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg baksida modul 2	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg baksida modul 2: 1 mindre fönster ljusinsläpp HWC		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg baksida modul 3  2012-12-09 - 13:58 - Roland wrote: Västra sidan	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg baksida modul 3: 3 fönster  2012-12-09 - 13:59 - Roland wrote: 12x15		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg framsida modul 1  2012-12-09 - 13:59 - Roland wrote: Östra sidan	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg framsida modul 1: 3 mindre fönster i takhöjd för ljusinsläpp  2012-12-09 - 13:57 - Roland wrote: Fasta fönster 4x12		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg framsida modul 2	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg framsida modul 2: Entrédörr		
<input type="checkbox"/> Yttervägg framsida modul 2: Fönster till hall  2012-12-09 - 14:01 - Roland wrote: 4x15		

Item name	Kostnadsuppskattning	Feature list priority
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg framsida modul 3  2012-12-09 - 14:01 - Roland wrote: Västra sidan	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg framsida modul 3: 3 fönster  2012-12-09 - 13:59 - Roland wrote: 12x15		
<input type="checkbox"/> Yttervägg framsida modul 3: Köksfönster  2012-12-09 - 14:02 - Roland wrote: 4x15		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg övervåning framsida	0 KSEK	
<input type="checkbox"/> Yttervägg övervåning framsida: 3 fönster  2012-12-09 - 14:04 - Roland wrote: 12x15		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Yttervägg övervåning baksida		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Takstolar västra sidan		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Takstolar östra sidan		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Takstolar mittskepp		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Stödvägg storstuga		
<input type="checkbox"/> Byggelement: Stödvägg omklädning		
<input type="checkbox"/> Golvbeläggning  2012-11-18 - 12:36 - Roland wrote: I duschutrymme och bastu måste halkskydd monteras på golv		 High priority

Item name	Kostnadsuppskattning	Feature list priority
<input type="checkbox"/> Belysning  2012-11-18 - 11:25 - Roland wrote: Belysningen ska vara bra, gärna med LED-belysning så att energin hålls nere		 High priority
<input type="checkbox"/> Väggbeklädnad  2012-11-18 - 11:26 - Roland wrote: Ljusa väggar (inte nödvändigt om belysningen är bra), panel på väggarna i storstugan, modern inredning. Kakel i alla våtutrymmen samt toaletter		 Medium priority
<input type="checkbox"/> Brandceller  2012-11-18 - 11:30 - Roland wrote: Bygga så att stugan har flera brandceller		 High priority
<input type="checkbox"/> Brandtåligt mtrl i byggnaden		 Very high priority
<input type="checkbox"/> Undersöka kostnadskonsekvenser för "passiv" hus		 High priority
<input type="checkbox"/> Luftvärmväxlare för ventilation  2012-11-18 - 12:20 - Roland wrote: Ska klara forcerad ventilation		 High priority
<input type="checkbox"/> Solvärme   2012-11-18 - 12:22 - Roland wrote: Paneler på taket i söderläge	50 KSEK	 Medium priority

Item name	Kostnadsuppskattning	Feature list priority
<input type="checkbox"/> Plattgjutning  2012-11-18 - 13:38 - Roland wrote: Betongen (SKB) kostar ca 1500:- + moms per kubikmeter, till 80 kvm går det åt ca 9 kbm. Kantbalken kostar ca 250:- per meter Cellplasten S80--S100 kostar ca 75:- kvm och VVS prylar är heller inga större pengar. Schakt och massor (grus/ makadam/st beroende på grundförhållanden. Har precis gjutit min platta = 208 kvm, och tyckte golvärmen var en liten kostnad i det hela. 22.000Kr för fördelare (12 grupper) med tillhörande kopplingar + 800 meter värmeslang.	250 KSEK	 Very high priority